

七、報價單

客戶名稱：玉雪股份有限公司(植森大樓)

檔案編號：I109121201

聯絡人：林小姐

報價日期：109.12.12

聯絡電話：22222322#13

總戶數：

日排放量：*** CMD

工程項目	規格	數量	單價	金額	備註	
1	化糞池生物培菌處理(1組)	月	12	3,000.-	36,000.-	
2	(以下空白)					
3						
4						
5						
總計新台幣零佰零拾叁萬陸仟零佰零拾零元整				NT\$36,000.- (含稅)		

聯絡地點：台中市中區光復路 99 號。

經辦：

經理
劉清榮

服務內容：

1. 使用本技術處理化糞池，如同化糞池清池效果，日後可不需再抽水肥，且降低因管路阻塞而糞水滿溢的風險；處理後如有糞塊硬化之情形，本公司將免費抽除。
2. 本公司之生物培菌處理(非一般公司投藥處理)，每月至少到場投入生菌一次，並撈除池內無法分解的垃圾雜物(如保險套、衛生棉等)，日後可不需再抽水肥。
3. 本公司為全國唯一具有化糞池處理技術與設備雙專利認證。
4. 其餘未盡事宜，將載明於合約，請詳閱本公司服務合約。

注意事項：


1. 設備故障維修、變更，應另行報價！
2. 為使化糞池達到新池狀態之功能，請勿任意傾倒雜物或使用強酸鹼物質清洗浴廁；進行環境消毒作業時，請勿投入藥磚(劑)。
3. 如貴社區目前使用本方法處理化糞池，極可能已侵犯本公司智慧財產權並構成侵權行為；歡迎來電諮詢或上本公司臉書粉絲專頁查詢。

備註：以上報價含 5%營業稅，可向市政府申領補助，本報價單有效期限 30 日！

八、社區化糞池現況說明 (12月4日攝於植森大樓)



照片 1：化糞池開孔糞塊堆積情形。



照片 2：化糞池內部蟑螂孳生情形。



照片 3：化糞池內部垃圾情形。



照片 4：化糞池內部情形。

現況說明：

1. 化糞池內部糞塊已開始堆積固化，未處理可能造成聯通管路阻塞。
2. 池內蟑螂已開始孳生，建議定期施作病媒防治作業。(如照片 2 黃圈處)
3. 化糞池內塑膠袋、垃圾等雜物，易造成聯通管路阻塞，應加強宣導住戶勿將雜物丟入馬桶。(如照片 3 紅圈處)
4. 本公司化糞池生物處理工法日後可完全不需再抽肥，只需定期處理底泥(污泥)即可。