



廢水處理 水質檢測 生物培菌
 病媒防治 殺菌消毒 電話消毒
 水塔清洗 環境清潔 水管疏通

TEL : (04) 24960230
 FAX : (04) 24962535
 歡迎搜尋 FB 粉絲專頁

估價單

玉雪股份有限公司(植森大樓)台照

中華民國 109 年 12 月 10 日

工程項目	規格	數量	單價	金額	備註
1 蓄水池清洗	個	3	1,500.-	4,500.-	
2 水塔清洗	個	2	2,000.-	4,000.-	
3 稅金	式	1	425.-	425.-	
4 (以下空白)					
5					
總計新台幣 零 拾 零 萬 捌 仟 玖 佰 貳 拾 伍 元整				NT\$8,925.-	

經辦：

經理 劉清榮


施工地點：台中市中區光復路 99 號。

- 施工說明：
1. 使用“食品級”天然檸檬酸清洗，天然安全又環保。
 2. 檢附“檢查紀錄表”乙份，詳細紀錄水塔狀況並附清洗前後相片。
 3. 建議先洗頂樓水塔再洗蓄水池，可避免用戶長時間無水可用。
 4. 自來水事業處建議公寓大樓至少每半年清洗一次，以維護飲用水安全。


- 勞安規定：
1. 確實使用安全帶、安全帽、漏電斷路器等勞安設備。
 2. 水塔內絕不穿拖鞋(打赤腳)、抽菸、喝酒、嚼檳榔。
 3. 3000 萬營繕意外責任險，因施工不當所造成之損失保證協辦理賠。

備註：以上報價含 5%營業稅，本估價單有效期限 30 日！


本公司貼心檢
附詳細水塔相
關報告書。



◎檢查紀錄表



◎清洗水塔照片



◎勞工安全證照及局限空間證照





植森大樓內部現況說明(12月4日拍攝)



照片 1：蓄水池梯口髒污情形



照片 2：蓄水池內部髒污情形




照片 3：消防蓄水池梯口髒污情形



照片 4：消防蓄水池內部髒污情形



照片 5：頂樓水塔梯口髒污情形



照片 6：頂樓水塔內部髒污情形

現況說明：

1. 蓄水池底部泥沙及牆面污垢略多，長年污垢易孳生病菌，嚴重恐影響水質，皆無排水裝置需靠馬達抽除。
2. 頂樓水塔底部泥沙及牆面污垢略多，建議定期半年清洗一次。